


Epson CoverPlus Onsite Service Swap - Serviceerweiterung

Austausch - 5 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage - für Epson EB-735F - EB-735Fi

Gruppe	Systeme Service & Support
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	CP05OSSWHA00



Beschreibung

CoverPlus Maintenance Onsite Swap wird angeboten, um die Funktionalität und Betriebsbereitschaft Ihrer Epson Produkte sicherzustellen. Ihr Produkt wird vor Ort abgeholt und zu einem Epson Reparaturzentrum gebracht, wo es repariert und an Sie zurückgeschickt wird. Die angestrebte Reparaturzeit beträgt 5 Tage ab dem Tag des Eingangs im Reparaturzentrum. Dieser Service umfasst alle Teile, mit Ausnahme von Verbrauchsteilen. Dies sind Teile (z. B. Filter oder Lampen), die vom Endbenutzer gekauft und eingebaut werden können. Die Lampe/Lichtquelle ist bis zu den, in den Produktinformationen, angegebenen Standardgarantiestunden und -jahren abgedeckt, die auf der Beschreibung Ihres CoverPlus-Pakets angegeben sind. Der Austausch der Lampe erfolgt, sofern notwendig, per Post, wobei die Lampe dem Endverbraucher zum Einbau zugesandt wird. Das CoverPlus-Wartungspaket bietet außerdem die Möglichkeit, während der Vertragslaufzeit einen virtuellen (per Fernzugriff) oder telefonischen Funktionsscheck durchzuführen. Um einen Funktionsscheck zu buchen, wenden Sie sich bitte Ihren lokalen Epson Helpdesk an.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson CoverPlus Onsite Service Swap - Serviceerweiterung - 5 Jahre - Lieferung
Typ	Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen	Austausch
Stelle	Lieferung
Volle Vertragslaufzeit	5 Jahre
Reaktionszeit	2 Arbeitstage
Entwickelt für	Epson EB-735F, EB-735Fi

Ausführliche Details

	Allgemein
Inbegriffene Leistungen	Austausch
Stelle	Lieferung
Volle Vertragslaufzeit	5 Jahre
Reaktionszeit	2 Arbeitstage
	Details
Service und Support	Erweiterte Servicevereinbarung - Austausch - 5 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Epson EB-735F, EB-735Fi

